



INFORMATIVA CLIENTI

10.04.2024

Gentilissimi clienti,

Desideriamo informarvi che le palline da massaggio fluorescenti (set da 3) illustrate in foto sono state ritirate dalla vendita.

I test sul prodotto hanno evidenziato livelli elevati di plastificanti DEHP, DBP e DIBP. Queste sostanze possono essere pericolose per la salute, per questo motivo sconsigliamo di utilizzare ulteriormente le palline da massaggio..

Il prodotto è stato venduto nei nostri negozi dal 20.10.2023 al 10.04.2024.

E' possibile sostituire le palline da massaggio con un rimborso di 3,00 € o con un altro articolo in una qualsiasi delle nostre filiali.

Palline da massaggio
fluorescenti, Set da 3
Numero articolo:
10632001281000000300
88871001281000000300



Se avete domande non esitate a contattarci al seguente numero:

0331 72390 o via email a infoitalia@tedi.com

TEDi Commercio srl
Corso Sempione 194, 6, Interno 6
21052, Busto A. (VA)



tedi.com